# A-77

# 瞬時空間ベクトルを用いたマトリックスコンバータの

## スイッチング損失および出力電流リプル評価法

春名 順之介・伊東 淳一(長岡技術科学大学)

#### 1. はじめに

現在、マトリックスコンバータの出力電圧と入 力電流の同時制御を実現する方式が多数提案され ている<sup>(1-3)</sup>が、異なる制御アルゴリズムから出力 されるPWMパルスの相違点は明確ではない。

筆者らはこれまでに,瞬時空間ベクトルを用い たスイッチングパターンの解析方法<sup>(1)</sup>を提案して いる。本論文では,さらにスイッチングの順序と オン時間を評価対象に加え,スイッチング損失お よび出力電流リプルを評価する方法を提案する。

## 2. スイッチング損失評価方法

図1にマトリックスコンバータの回路図を示す。 9個の双方向スイッチによって出力電圧と入力電 流を同時制御する。マトリックスコンバータのス イッチングパターンは全部で27種類存在し入出 力指令に応じてパターンが選択され,これらを静 止座標変換することで瞬時空間ベクトル図を得る。

図 2(a)に瞬時空間電圧ベクトル図を示す。図中 の数値は選択ベクトルの移動順序を表している。 選択ベクトルの移動はスイッチングによって発生 するため、スイッチング損失低減の観点から、移 動回数は基本的に少ないのが望ましい。ただし、 選択ベクトルの移動順序によってはスイッチング 回数が増える場合もあるので、注意が必要である。

## 3. 出力電流リプル評価方法

指令ベクトルと選択ベクトルの距離が大きい 場合,瞬時電圧変化量が大きい事を意味し,電圧 リプルが増加する。また,指令ベクトルは選択ベ クトルとスイッチのオン時間との積,およびベク トル加算によって表現されるため,オン時間につ いても考慮しなければならない。しかし,瞬時空 間電圧ベクトル図では時間を評価することができ ない。そこで,瞬時空間ベクトル図を電圧と時間 の積である鎖交磁束ベクトルに適用し,評価する。

図 2(b)に瞬時鎖交磁束ベクトルの円軌跡を示す。 選択ベクトルとオン時間によって磁束リプルが発 生する。磁束リプルと出力電流リプルは等価であ り、リプル率が小さいほど歪みの少ない電流が得 られる。リプル率の*rip*を(1)式で定義する。ただし、 *r<sub>max</sub>*は円軌跡の最大半径、*r<sub>min</sub>*は最小半径、*r<sub>ave</sub>*は 平均半径とする。



Fig.1. Configuration of a matrix converter.



(a) Distribution of(b) Flux vector locus.output voltage vectors.

Fig.2. Instantaneous vector diagram.

$$\Phi_{rip} = \frac{r_{max} - r_{min}}{r_{ave}} \tag{1}$$

## 4. 評価結果

図2では,提案法を文献(2)の方式のシミュレー ションによって検証している。ベクトルの移動順 序よりスイッチング回数が10回となった。また, 磁束のリプル率は2.32[%]となった。一方,文献(3) の方式についても提案法を適用し,比較を行って いる。文献(3)ではスイッチング回数は8回となり, スイッチング損失は文献(3)の方が少ない。また, 磁束のリプル率は2.93[%]となり,出力制御性能 は文献(2)の方が良いことが解った。

#### 5. おわりに

本論文では,瞬時空間ベクトルを用いたマトリ ックスコンバータの出力電流リプルと損失の評価 法を提案した。今後は実機にて検証を行う。なお, 本研究は平成 17 年度産業技術研究助成事業の支 援を受けており,関係各位に感謝の意を表します。

#### 参考文献

(1)	春名,	伊東, JIASC, pp. I-201 – I-204, 2006 年
(2)	伊東,	佐藤他, 電学論 D, 124 巻 5 号, P457, 2004 年
(3)	小山,	夏他, 電学論 D, 116 巻 6 号, 1996 年